

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara



www.cevj.ro

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068

BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J20/999/2012

Tel. +40 254 544312, Fax +40 254 544313

e-mail: secretariat@cevj.ro;



15 Iulie 2025

INFORMAȚIE DE PRESĂ

Clarificări cu privire la recente avarii electrice de la SE Paroșeni și EM Lupeni

Având în vedere vehicularea unor informații false referitoare la cele două avarii distincte, produse în data de 7 iulie 2025 la două dintre sucursalele Complexului Energetic Valea Jiului (Electrocentrale Paroșeni și Exploatarea minieră Lupeni), transmitem următoarele clarificări:

- 1. Avaria de la SE Paroșeni s-a produs în jurul orei 12:50**, în urma unui scurtcircuit pe celula T51 din secția generală, care alimentează întreaga rețea de 6 și 0,4 kV, respectiv totalitatea serviciilor interne a SE Paroșeni.

Avaria a generat întreruperi în alimentarea cu energie electrică în zonă, inclusiv la 3 dintre cele 4 exploatări miniere din cadrul CEVJ (EM Lonea, EM Livezeni și EM Vulcan). La momentul producerii avariei, în subteranul exploatărilor miniere se aflau 123 de persoane, astfel: EM Lonea – 20 persoane; EM Livezeni – 39; EM Vulcan – 30, respectiv EM Lupeni – 34. Datele au fost transmise întocmai secretarului de stat al Ministerului Energiei, dlui Casian NIȚULESCU, și către ISU Hunedoara, domnului colonel Ovidiu OPREAN, cu care s-a ținut, permanent, legătura.

În ciuda faptului că toate unitățile miniere din cadrul CEVJ sunt dotate cu sisteme de dublă alimentare electrică, conform cerințelor stricte de securitate minieră, decuplarea s-a produs pe ambele linii de alimentare. În aceste condiții, ca măsură de precauție, s-a dispus evacuarea întregului personal din subteranul sucursalelor miniere. După restabilirea alimentării cu energie electrică, activitatea a fost reluată ulterior efectuării verificărilor locurilor de muncă de către echipele de salvatori. Facem precizarea că, în lipsa alimentării cu energie electrică, există o metodă alternativă de evacuare a personalului din subteran folosind căile de acces aferente puțurilor verticale ale fiecărei exploatări miniere.

Măsurile întreprinse și reperele orare ale acestora au fost următoarele:

EM Lonea: Decuplare generală: 12:57 – 13:08

- Evacuare personal subteran: 13:40
- Intrare echipe de salvatori pentru verificări: 17:00

- Reluare activitate: 19:00

EM Livezeni: Decuplare generală: 12:50 – 13:02

- Evacuare personal subteran: 13:15
- Intrare echipe de salvatori pentru verificări: 16:15
- Reluare activitate: 17:20

EM Vulcan: Decuplare generală: 12:58 – 13:15

- Evacuare personal subteran: 13:55
- Intrare echipe de salvatori pentru verificări: 16:10
- Reluare activitate: 21:05

EM Lupeni: fără decuplare generală după avaria de la SE Paroșeni

- Evacuare personal subteran: 13:00
- Intrare echipe de salvatori pentru verificări: 15:00
- Reluare activitate: 18:30

Cercetările cauzelor și împrejurărilor producerii avariei de la SE Paroșeni, au pus directorul general al S CEVJ SA în situația de a solicita o expertiză tehnică extrajudiciară, în primă fază către INSEMEX Petroșani și ulterior către ICMET Craiova.

*”Este important de precizat că Sucursala Electrocentrale Paroșeni nu a alimentat și nu alimentează **direct** exploatarea miniere din cadrul S CEVJ SA, ci doar injectează energia electrică produsă în Sistemul Energetic Național. Având în vedere gravitatea și amplitudinea incidentului produs la SE Paroșeni, urmăresc, printre altele, expertiza tehnică judiciară și sesizarea organelor de cercetare cu privire la anumite aspecte care ar putea sta la baza declanșării incidentului în cauză. Subliniem faptul că, în cadrul Societății, există proceduri specifice pentru situații de urgență (de genul decuplărilor energiei electrice, inundații, depășiri ale concentrațiilor maxime admise ale gazelor, surpări, explozii), acestea fiind respectate pe toată durata derulării evenimentului”, a declarat Eduard Aurelian MIJA, director general al S CEVJ SA.*

2. La Exploatarea Minieră Lupeni, la ora 19:00, a avut loc o decuplare generală de la operatorul zonal al rețelei electrice de distribuție (fără legătură cu avaria de la SE Paroșeni).

La momentul decuplării, în subteran își reluaseră activitatea un număr de 24 persoane care au fost retrase în zona de siguranță, respectiv evacuate la reluarea alimentării cu energie electrică. Avaria operatorului zonal al rețelei electrice de distribuție a fost remediată la ora 19:59, la ora 20:00 fiind reluată cercetarea locurilor de muncă din subteran. Activitatea s-a reluat la ora 01:00.

În ceea ce privesc aspectele referitoare la dotarea sucursalelor miniere din Valea Jiului cu generatoare de rezerve, trebuie spus că, până la aceste incidente, S CEVJ SA

nu s-a confruntat cu riscul producerii unor avarii gen "blackout" care să afecteze, simultan, alimentarea celor două linii. Președintele Consiliului de Administrație subliniază faptul că *"Toate unitățile miniere din cadrul CEVJ sunt dotate cu sisteme de dublă alimentare electrică, conform cerințelor stricte de securitate minieră. În cazul minei Lupeni, există trei linii alternative de alimentare din partea PPC. În momentul incidentului [n.r. de la SEP], după decuplarea unei linii, sistemul a comutat automat pe linia de rezervă, într-un interval de maximum 15 minute – sub pragul de 30 de minute care definește o avarie în procedurile interne."*

În contextul interpretărilor din spațiul public ale recentelor incidente tehnice, domnul Dan MARINESCU, președintele Consiliului de Administrație al S CEVJ SA subliniază *"Referitor la incidentul de la Termocentrala Paroșeni, un raport preliminar a fost transmis deja Ministerului Energiei. După finalizarea evaluării complete și remedierea defecțiunii, vor fi luate măsurile care se impun."*

În contextul actual, este esențial de precizat că rolul Consiliului de Administrație nu este acela de a executa procedurile de funcționare zilnică, ci de a interveni atunci când aceste proceduri sunt ignorate, când apar disfuncționalități majore sau când viața oamenilor este pusă în pericol. Tocmai de aceea am tratat cu maximă responsabilitate ambele situații, convocând de urgență ședințe, analizând datele tehnice și solicitând măsuri ferme acolo unde au fost depășite limitele admisibile ale conduitei profesionale."

Conducerea Societății Complexul Energetic Valea Jiului își reafirmă ferm angajamentul față de protejarea vieții și sănătății lucrătorilor din subteran, considerând siguranța acestora o prioritate absolută.

Conducerea S CEVJ SA